



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель! Вы приобрели инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В. Бокорезы диэлектрические, кусачки торцевые для снятия изоляции (далее бокорезы, кусачки, инструмент), изготовлены в КНР под контролем российских специалистов по заказу ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж».

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ

- 1.1. Бокорезы, кусачки предназначены для работы под электрическим напряжением до 1000 В.
- 1.2. Бокорезы, кусачки предназначены для эксплуатации и хранения в следующих условиях:
 - температура окружающей среды от минус 20 °С до плюс 70 °С.
 - относительная влажность воздуха до 80 % при температуре плюс 25 °С.
- 1.3. Приобретая бокорезы, кусачки, проверьте их на отсутствие внешних дефектов, состояние изоляции, четкость надписей маркировки на инструменте и на упаковке.
- 1.4. Основные параметры бокорезов, кусачек в соответствии с типом и длиной приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Артикул	Наименование	Длина, мм
19013	Бокорезы диэлектрические 1000 В	150
19014	Бокорезы усиленные диэлектрические 1000 В	180
19017	Кусачки торцевые для снятия изоляции диэлектрические 1000 В	150

2. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы внимательно и до конца изучите руководство по эксплуатации и указания по технике безопасности при работе диэлектрическими бокорезами, кусачками с контактами, находящимися под электрическим напряжением до 1000 В.

- 2.1. Содержите и работайте только исправными бокорезами, кусачками.
- Внимание:** Работать бокорезами, кусачками с поврежденной изоляцией категорически запрещается!
- 2.2. Перед началом электромонтажных работ изучите и строго выполняйте инструкции и правила выполнения предстоящей работы.
- 2.3. Содержите рабочее место в чистоте, не допускайте загромождения посторонними предметами. Позаботьтесь о хорошем освещении рабочего места.
- 2.4. Сохраняйте удобную рабочую позу и равновесие.
- 2.5. Правильно удерживайте бокорезы, кусачки. Держите инструмент, так чтобы кисть руки во время работы располагалась до предохранительного упора рукоятки. Неправильный захват рукояток может привести к травме.
- 2.6. Используйте подходящий темп работы. Работайте не торопясь, без спешки.
- 2.7. **Запрещается использование инструмента в электроустановках с напряжением свыше 1000 В.**

ВНИМАНИЕ! Невыполнение правил техники безопасности электромонтажных работ может стать причиной тяжелой электрической травмы и выхода бокорезов, кусачек из строя.

3. РАБОТА ИНСТРУМЕНТОМ

- 3.1. Перед каждым применением бокорезы, кусачки должны быть осмотрены. Изолирующие покрытия не должны иметь дефектов, которые приводят к снижению механической и электрической прочности. Убедитесь в том, что бокорезы, кусачки не имеют повреждений.
- 3.2. Не применяйте бокорезы, кусачки в качестве рычага, ударного инструмента, клина и т.п.
- 3.3. Держите бокорезы, кусачки так, чтобы исключить выпадения инструмента из рук и замыкания электрических контактов.
- 3.4. Кусачки предназначены для снятия изоляции с электрических проводов. Регулировочным винтом настраивайте режущие кромки под то сечение провода, с которого снимаете изоляционное покрытие.
- 3.5. Выбирайте бокорезы, кусачки, соответствующие виду работ.

ВНИМАНИЕ! Используйте бокорезы, кусачки только по назначению.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 4.1. По окончании работы очистите бокорезы, кусачки ветошью. Не используйте для очистки пластиковых рукояток растворители и нефтепродукты.
 - 4.2. Храните бокорезы, кусачки в помещении, оградив их от воздействий агрессивной среды, повышенной влажности, температуры и прямых солнечных лучей.
 - 4.3. Не храните бокорезы, кусачки в легкодоступном месте и в пределах досягаемости детей.
 - 4.4. Для транспортировки бокорезов, кусачек на дальние расстояния используйте заводскую или иную упаковку, исключающую повреждение инструмента и его изоляцию во время транспортировки.
- Транспортирование и хранение инструментов — по ГОСТ 18088 для группы условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

5. ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- 5.1. Критерием предельного состояния бокорезов, кусачек является состояние, при котором их дальнейшая эксплуатация недопустима: повреждение изоляции, трещины и глубокая коррозия рабочей части головок.
- 5.2. Поломанные и не подлежащие ремонту бокорезы, кусачки необходимо сдать на специальные приемные пункты по утилизации. Не выбрасывайте поломанный инструмент в бытовые отходы!

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Бокорезы, кусачки диэлектрические соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза: ТР ТС 010/2011обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления _____
(месяц, год)

Назначенный ресурс – 7000 перекусываний при усилении перекусывания не более 600 Н.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи через розничную торговую сеть.

Изготовитель: ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД. Оф. 339, д. 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУДОНГ, ШАНХАЙ, КНР

Импортер: ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»:

Россия, 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, дом 2д, кабинет 17.

Тел./факс: (473) 239-03-33

E-Mail: opt@enkor.ru

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.АЯ60.В.04448 срок действия с 30.03.2018 г. по 29.03.2023 г.